




PRZEKRÓJ POPRZECZNY



WIDOK Z DOŁU



WIDOK Z BOKU



UWAGA:
W przypadku łożysk ruchomych
nie należy spawać
do dźwigarów elementów nr 2
WYKONAĆ 10szt

Projektował: mgr inż. Lucjan SITO		Data: 20.10.2013r.	Skala: 1:5
Wykonawca	Łozyska mostowe		
	Inwestor: GMINA KAZANÓW Plac Partyzantów 28; 26-713 Kazanów		Rysunek nr 3